

LOCALITA':

LESIGNANO DE' BAGNI
via Volontari del Sangue



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR Next Generation
Unione europea

Comune di
Lesignano
de' Bagni

OGGETTO:

RIGUALIFICAZIONE FUNZIONALE
ASILO NIDO COMUNALE "Il Grillo Parlante"
DI LESIGNANO DE' BAGNI

CUP: F13C22000460006



FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CODICE: TAVOLA:

T22-139 02.DF

DATA: SCALA:

Aprile 2023 n/a

REVISIONI:

1	3
2	4

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:

ing. Paolo Landini



Studio Ar.Tec ingegneria e architettura s.r.l.
via Po 136 - 43125 parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

PROGETTO IMPIANTI E ASPETTI ENERGETICI:

ing. Nicola Bedotti

logo CO.BE.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR)

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
ASILO NIDO 'ILGRILLO PARLANTE'**

Via Volontari del Sangue 1, 43037, Lesignano dé Bagni (PR)

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Bussola di ingresso lato nord (o angolo nord-est).
A sinistra l'edificio della scuola materna ed a destra l'edificio della mensa.*



*Bussola di ingresso lato ovest (o opposto all'angolo nord-est).
A destra l'edificio dell'asilo nido, a sinistra l'edificio della mensa.*



Asilo nido prospetto ovest, angolo nord-ovest. In sfondo a sinistra l'edificio della mensa.



Asilo nido prospetto ovest.



Asilo nido prospetto ovest ed area cortilizia esclusiva lato ovest.



Asilo nido prospetto ovest, angolo sud-ovest.



Asilo nido prospetto sud.



Bussola di ingresso, sezione centrale vista guardando verso ovest.



Bussola di ingresso, sezione coprente la porta di ingresso ed il corridoio dell'asilo nido.



Copertura piana antistante l'atelier (ribassato) e lo spazio polivalente, guardando verso sud.



Copertura piana antistante l'atelier (ribassato) e lo spazio polivalente, guardando verso sud.



Bussola d'ingresso (lato nord), vista verso est.



Bussola d'ingresso (lato nord), vista verso ovest.



Bussola d'ingresso, vista delle porte di ingresso dell'asilo nido (vista verso sud).



Corridoio d'ingresso asilo nido (vista verso sud).



Sezione 1 dell'asilo nido, angolo nord-ovest.



Sezione 1 dell'asilo nido, parete est.



Stanza servizi adiacente a (ed accessibile da) Sezione 1 dell'asilo nido. (vista verso la parete sud e l'angolo esterno sud-ovest).



Corridoio tra Sezione 1 ed Area lettini / spazio flessibile. Vista (verso nord-ovest) del soppalco lungo il lato ovest.



Asilo nido, area lettini, vista verso ovest.

Parma, aprile 2023

STUDIO ARTEC s.r.l.

Ing. Paolo landini